

ジェイラム横浜

横山智司

定期巡回報告

有…有り・した
無…無し・してない

有 無

有 無

建物	1	外壁破損・腐食	○●
	2	コーキング割れ	○●
	3	鉄骨腐食	○●
	4	雨樋破損	○●
	5	通路灯点灯確認	○●
	6	蛍光灯交換	○●
	7	通路灯カバー破損	○●
	8	集合ポスト水拭き	●○
	9	チラシ抜き取り	●○
	10	集合ポスト空部分テープ貼り直し	○●
	11	ガラス破損	○●
	12	EV、マット汚れ	○●
敷地内	13	植栽剪定	○●
	14	雑草取り	○●
	15	ゴミ置き場ネット破損	○●
	16	粗大ゴミ放置	○●
	17	フェンス・ブロック破損	○●
	18	駐車場プレート破損	○●
	19	車止め破損	○●
	20	自転車整理	●○

敷地内	21	駐輪場破損	○●
	22	放置自転車	○●
	23	排水口のゴミ清掃	○●
	24	排水マス破損	○●
	25	汚水マスつまり	○●
	26	銘板破損	○●
	27	タイル・モルタル破損	○●
	28	舗装アスファルト	○●
	29	蜘蛛・蜂の巣	○●
	30	宅急便一時預かりBOX	○●
その他	31		○●
	32		○●
	33		○●
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		

作業報告書

物件名	ジェイラム横濱	日常巡回清掃	H31年1月実施分		
所在地	横浜市神奈川区三ツ沢下町14-33	定期清掃			
日常巡回清掃・定期清掃		作業実施者	五十嵐 淳 		
【日常清掃業務内容】					
日付	作業項目	清掃項目	仕上げ	作業仕様	有無
1月8日 (火)	日常清掃	アプローチ	磁器タイル	掃き・拭き掃除	○
		エントランスガラス	-	拭き清掃	○
		エントランスホール	磁器タイル	掃き・拭き掃除	○
		1～4階共用通路	長尺シート	掃き・拭き掃除	○
		階段	長尺シート	掃き・拭き掃除	○
		敷地内	-	掃き掃除	○
		ゴミ集積所	-	掃き掃除	○
1月15日 (火)	日常清掃	アプローチ	磁器タイル	掃き・拭き掃除	○
		エントランスガラス	-	拭き清掃	○
		エントランスホール	磁器タイル	掃き・拭き掃除	○
		1～4階共用通路	長尺シート	掃き・拭き掃除	○
		階段	長尺シート	掃き・拭き掃除	○
		敷地内	-	掃き掃除	○
		ゴミ集積所	-	掃き掃除	○
1月22日 (火)	日常清掃	アプローチ	磁器タイル	掃き・拭き掃除	○
		エントランスガラス	-	拭き清掃	○
		エントランスホール	磁器タイル	掃き・拭き掃除	○
		1～4階共用通路	長尺シート	掃き・拭き掃除	○
		階段	長尺シート	掃き・拭き掃除	○
		敷地内	-	掃き掃除	○
		ゴミ集積所	-	掃き掃除	○
1月29日 (火)	日常清掃	アプローチ	磁器タイル	掃き・拭き掃除	○
		エントランスガラス	-	拭き清掃	○
		エントランスホール	磁器タイル	掃き・拭き掃除	○
		1～4階共用通路	長尺シート	掃き・拭き掃除	○
		階段	長尺シート	掃き・拭き掃除	○
		敷地内	-	掃き掃除	○
		ゴミ集積所	-	掃き掃除	○
備考	共用灯 2箇所交換完了しております				

2019年01月08日

ジェイラム横浜

エントランス

施工前



2019年01月08日

ジェイラム横浜

エントランス

施工前



2019年01月08日

ジェイラム横浜

エントランス

施工後



2019年01月08日



ジェイラム横浜

共用階段

施工前

2019年01月08日



ジェイラム横浜

共用階段

施工後

2019年01月08日



ジェイラム横浜

エントランスゴミ箱

施工後

2019年01月08日



ジェイラム横浜

共用階段

施工前

2019年01月08日



ジェイラム横浜

共用階段

施工後

2019年01月08日



ジェイラム横浜

ポスト

施工後

2019年01月08日

ジェイラム横浜

外部駐輪場

施工前



2019年01月08日

ジェイラム横浜

外部駐輪場

施工後



2019年01月08日

ジェイラム横浜

ゴミ置き場

施工後

