

ジェイラム横浜

横山智司

定期巡回報告

有…有り・した
無…無し・してない

有 無

有 無

建物	1	外壁破損・腐食	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	2	コーキング割れ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	3	鉄骨腐食	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4	雨樋破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	5	通路灯点灯確認	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	6	蛍光管交換	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	7	通路灯カバー破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	8	集合ポスト水拭き	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	チラシ抜き取り	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	集合ポスト空部分テープ貼り直し	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	11	ガラス破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	12	EV、マット汚れ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
敷地内	13	植栽剪定	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	14	雑草取り	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	15	ゴミ置き場ネット破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	16	粗大ゴミ放置	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	17	フェンス・ブロック破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	18	駐車場プレート破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	19	車止め破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	20	自転車整理	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

敷地内	21	駐輪場破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	22	放置自転車	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	23	排水口のゴミ清掃	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	24	排水マス破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	25	汚水マスつまり	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	26	銘板破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	27	タイル・モルタル破損	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	28	舗装アスファルト	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	29	蜘蛛・蜂の巣	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	30	宅急便一時預かりBOX	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
その他	31	通路階階段電球切れ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	32		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	33		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	34			
	35			
	36			
	37			
	38			
	39			
	40			